

BIURO RZECZOZNAWCZE

MGR INŻ.

Tomasz Śpikowski

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY - CCR PZM nr 578,
WPISANY NA LISTĘ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY - NR RS001590
RZECZOZNAWCA POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO - NR 0706

tel.: 605 725 330

t.spikowski@wp.pl

NIP: 829-152-09-54, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A

- kosztorysowanie napraw powypadkowych
- wyceny pojazdów oraz maszyn i urządzeń
- rekonstrukcja wypadków drogowych
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania
- ekspertyzy i opinie techniczne

Wycena numer: 193/BRTŚ20

z dnia: 2020/11/23

Rzecznik: mgr inż. Tomasz Śpikowski

Zlecniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
II Oddział w Łodzi

Adres: ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2020

Marka: OPEL Model pojazdu: Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t
Wersja: L1H1 Essentia Nr rejestracyjny: EZD LM12 Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: W0LJ7A7A1EV604096

Nr INFO-EKSPERT	028-04612
Data pierwszej rejestracji	2013/11/15
Data ważności badania technicznego	2021/11/04
Data oględzin	2020/11/20
Wskazanie drogomierza	276222 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/15-20/11/15)	84 mies.
Dop. masa całkowita / Ładowność	2900 kg / 1148 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3098 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 84kW (114KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	4782 mm / 2232 mm / 1959 mm

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2020 roku wynosi:

30600 PLN w tym VAT (23,0%) **5721,95 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Wycena wartości - arkusz kontrolny

mgr inż. Tomasz Śpikowski

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY - CCR PZM NR 578,
WPISANY NA LISTĘ MINISTERSTWA
INFRASTRUKTURY - NR RS001590

BIURO RZECZOZNAWCZE

mgr inż. Tomasz Śpikowski

98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A

tel. 605 725 330

NIP 8291520954, REGON 361124142

Rzecznik : mgr inż. Tomasz Śpikowski

Zlecniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
II Oddział w Łodzi

Adres: ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2020

Marka: OPEL Model pojazdu: Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t
 Wersja: L1H1 Essentia Nr rejestracyjny: EZD LM12 Rok prod.: 2013
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: W0LJ7A7A1EV604096

Nr INFO-EKSPERT 028-04612
 Data pierwszej rejestracji 2013/11/15
 Data ważności badania technicznego 2021/11/04
 Data oględzin 2020/11/20
 Wskazanie drogomierza 276222 km
 Okres eksploatacji pojazdu (13/11/15-20/11/15) 84 mies.
 Dop. masa całkow. / Ładowność 2900 kg / 1148 kg
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
 Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna
 Rozstaw osi 3098 mm
 Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 84kW (114KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy
 Norma spalin E5
 Długość / Szerokość / Wysokość 4782 mm / 2232 mm / 1959 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.03-2014.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie składane
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Fotel kierowcy regulowany	14	Szyby tylne boczne
5	Fotel pasażera podwójny	15	Tarcze kół stalowe 16"
6	Klimatyzacja	16	Wyłożenie ścian bocznych płytą do 1/2 wysokości
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Zderzaki w kolorze nadwozia
9	Radioodtwarzacz R15	19	Zestaw naprawczy opon
10	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie wyjmowane		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki cofania	133
2	Kierownica pokryta skórą	82
3	Komputer pokładowy	58
4	Lakier metalizowany	247
5	Ogrzewanie kabiny dodatkowe niezależne	523
6	Podłokietnik	41
7	+Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth (dopłata)	64
8	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką	105
9	Szyby boczne tylne przyciemniane	117
10	Światła p/mgielne przednie	88
11	Tempomat	93
12	+Zestaw głośnomówiący Parrot	103

BIURO RZECZOWNICZE
 mgr inż. Tomasz Śpikowski
 98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A
 tel. 605 725 330
 NIP 8291520954, REGON 361124142

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KLEBER 205/65 R16C 107/105T TRANSPRO TL	8,0	10
Przednie prawe:	*KLEBER 205/65 R16C 107/105T TRANSPRO TL	8,0	10
Tylne lewe:	*KLEBER 205/65 R16C 107/105T TRANSPRO TL	8,0	10
Tylne prawe:	*KLEBER 205/65 R16C 107/105T TRANSPRO TL	8,0	10

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Zgodnie z przekazaną informacją, w pojeździe na bieżąco wykonywane były czynności przeglądowe oraz bieżące naprawy. Pojazd jest sprawny mechanicznie, jezdny.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i usterki:

- silnik - niewielkie wyciek oleju w okolicy wlewu oleju oraz miarki ilości oleju;
- tarcze kół - znaczne ubytki powłoki lakierniczej, z nalotem korozji;
- fotel kierowcy - zdeformowane siedzisko, wypalone dziury w tapicerce siedziska i oparcia;
- panel klimatyzacji - przedziurawiony;
- tablica rejestracyjna przednia - zagięta;
- zderzak przedni - zarysowana część spodnia lewa, mocno zarysowana część nielakierowana lewa; zarysowana część nielakierowana prawa;
- reflektor lewy - rozszczelniony, lekko zabrudzony wewnątrz;
- pokrywa silnika - odpryski powłoki lakierniczej;
- szyba przednia - odprysk w części środkowej;
- zderzak tylny - liczne zarysowania;
- czujniki parkowania tylne zewnętrzne - złuszczała powłoka na obrzeżach;
- drzwi tylne lewe - zarysowania przy klamce, odpryski powłoki lakierniczej na krawędzi prawej;
- drzwi tylne prawe - liczne zarysowania przy krawędzi lewej, płaskie wgniecenie od strony wewnętrznej;
- wykładziny drzwi tyłu - liczne drobne zarysowania;
- błotnik przedni lewy - odpryski powłoki lakierniczej;
- drzwi lewe - niewielkie wgniecenie w części górnej tylnej, liczne zarysowania w części tylnej, odpryski powłoki lakierniczej na krawędzi tylnej;
- listwa ochronna drzwi lewych - zarysowania w części tylnej;
- wnęka drzwi lewych - mocno pościerana powłoka lakiernicza progu;
- ściana tylna lewa - zarysowania w części środkowej;
- kołpak koła tylnego lewego - popękany;
- wykładzina zewnętrzna narożnika tylnego lewego - odprysk w części górnej, odkształcone krawędzie w części środkowej; zarysowana część dolna;
- błotnik przedni prawy - odprysk powłoki lakierniczej;
- poszycie tylne wnęki koła przedniego prawego - wtrącenie zanieczyszczenia do powłoki lakierniczej;
- drzwi prawe przednie - płaskie wgniecenie w części tylnej środkowej;
- wnęka drzwi prawych - pościerana powłoka lakiernicza progu;
- drzwi przesuwne prawe - odprysk powłoki lakierniczej na krawędzi przedniej;
- ściana tylna prawa - zarysowana w części środkowej.

BIURO RZECZOZNAWCZE
mgr inż. Tomasz Śpikowski
98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A
tel. 605 725 330
NIP 8291520954, REGON 361124142

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (90 mies.)	34 932 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 654 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 568 PLN
---------------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 070 PLN
---------------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 192 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 84 222 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -18,53%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	1 101 PLN
----------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 1 554 PLN
---------------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania, uszkodzenia itp.	-13,0	-4 040
Sytuacja rynkowa	8,0	2 486

Mając na uwadze uszkodzenia i usterki wyszczególnione w opisie stanu technicznego, zastosowano korektę ujemną.

Poniżej wyszczególniono aktualne oferty podobnych samochodów Opel Vivaro 9 osobowych:

- 36 500 zł, 271 000 km, 2013r (wersja przedłużana) - otomoto.pl

- 36 500 zł, 326 850 km, 2013r (wersja przedłużana) - otomoto.pl

- 34 500 zł, 280 000 km, 2013r (wersja przedłużana) - otomoto.pl

Mając na uwadze stosowane upusty negocjacyjne oraz różnicę atrybutów pojazdów z ofert – względem szacowanego, można stwierdzić, że propozycje programowe Info-Ekspert są nieaktualne, nieodzwierciedlające sytuacji rynkowej samochodów Opel Vivaro.

Zastosowano zatem korektę dodatnią.

KOMENTARZ

Niniejsza opinia stanowi oszacowanie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu na potrzeby sprzedaży.

BIURO RZECZOZNAWCTWA
mgr inż. Tomasz Śpikowski
98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A
tel. 605 725 330
NIP 8291520954, REGON 361124142

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2020 roku wynosi:

30600 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5721,95 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2020, zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Zastrzeżenia:

- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do innego celu niż wynika to z zakresu zlecenia.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do badania dokumentów oraz złożonych oświadczeń.
- Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, parametrów technicznych i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
- Niniejsze opracowanie nie jest pełną oceną stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowane; opis stanu technicznego powstał na podstawie pobieżnych badań organoleptycznych.
- Niniejsze oszacowanie wartości nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za określoną wartość.
- Niniejsze opracowanie stanowi oszacowanie wartości rynkowej w oparciu o stan pojazdu stwierdzony podczas oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmianę stanu pojazdu po oględzinach, wynikającego z jego dalszego użytkowania lub napraw.
- Niniejsze opracowanie nie może być publikowane, powielane w całości lub w części, bez zgody autora.

mgr inż. Tomasz Śpikowski

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY - CCR PZM NR 578,
WPISANY NA LISTĘ MINISTERSTWA
INFRASTRUKTURY - NR RS001590

BIURO RZECZOZNAWCZE

mgr inż. Tomasz Śpikowski

98-220 Zduńska Wola, ul. Masiowa 1A

tel. 605 725 330

NIP 8291520954, REGON 361124142



BIURO RZECZOZNAWCZE


mgr inż. Tomasz Śpikowski

98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A

tel. 405 725 320

NIP: 8291520954,





BIURO RZECZOZNAWCE
mgr inż. Tomasz Śpikowski
98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A
tel. 605 725 330
KRS 0001520954 REGON 361124142





mgr inż. Tomasz Śpikowski
98-220 Zduńska Wola, ul. Mostowa 1A
tel. 605 725 330
NIP 8291520954, REGON 361124142

