



00793

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 716/05/2021

z dnia: 2021/05/25

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbinska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 24.05.2021r. w 01748 Warszawa ul. Szamocka 3,5.
2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011

Model: Octavia II 1.4 MR'09

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WX 69451

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJJ21Z9C2052682

Data pierwszej rejestracji	2011/10/19
Data ważności badania technicznego	2021/10/19
Wskazanie drogomierza	201853 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/19-21/05/25)	115 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1Z
Dop. masa całkow.	1865 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Roleta do bagażnika
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	20	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Czujniki parkowania - tył	21	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
4	Filtr p/pyłkowy	22	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	System DSR
6	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
7	Immobilizer	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Kieszenie w oparciach foteli przednich	26	System p/ślizgowy MSR

9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	28	System pokolizyjny ACS
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	System wspomagania nagłego hamowania
12	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	31	Szyby przyciemniane
14	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	33	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	34	Zamek centralny
17	Reflektory przednie projekcyjne	35	Zestaw naprawczy opon
18	Relingi dachowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 177
2	Lakier metalizowany	407
3	+Radioodtwarzacz CD	240
4	Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)	77

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP2 TL	7,0	34
Przednie prawe:	KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP2 TL	7,0	34
Tylne lewe:	KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP2 TL	6,0	46
Tylne prawe:	KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP2 TL	6,0	46

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAQ numer 3669070 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 dnia 21.09.2020r.
- Dokument wygenerowany elektronicznie ze strony historiapojazdu.gov.pl dnia 11.02.2021.

SILNIK I KOMORA SILNIKA:

- Silnik i komora silnika brudne, zakurzone.
- Rozruch silnika możliwy przy użyciu zasilania zewnętrznego (przewodów rozruchowych) - awaria akumulatora.
- Uszkodzenie instalacji elektrycznej silnika - po kilku minutach pracy silnika na biegu jałowym widoczne zadymienie spod osłony pokrywy zaworów; wyczuwalny zapach charakterystyczny dla palących się tworzyw sztucznych. Zagrożenie pożarem - brak możliwości eksploatacji pojazdu bez usunięcia usterki.

NADWOZIE:

- Nadwozie pojazdu zabrudzone, zakurzone.
- Pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej; od strony wewnętrznej, w części tylnej - ślady korozji.
- Mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - brak.
- Drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

- Próg lewy w części przedniej - porysowany; w części tylnej - ubytki powłoki lakierowej.
- Drzwi tylne lewe - zarysowane.
- Błotnik tylny lewy - zarysowany.
- Słupek D lewy - wgniecenie punktowe.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane; po stronie prawej - otarte.
- Błotnik tylny prawy - otarty.
- Próg prawy w części przedniej - ślady korozji.
- Poszycie zderzaka przedniego - liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej.

OSPRZET I WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Wnętrze pojazdu zabrudzone, zaśmieczone.
- Kołpaki ochronne tarcz kół - porysowane.
- Siedzisko kanapy tylnej - zaplamione.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (120 mies.)	20 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 901 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	553 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 859 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	97 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 9 948 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 989
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-1 979
Naprawa konieczna	-35,3	-6 980

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9900 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1851,22 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT V-2021
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie wypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.



Adam Żyszkowski
Rzeczoznawca samochodowy

Kwalifikacja: Wykwalifikowany Wykwalifikowany Indywidualny i Kwalifikacja
Główny PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

Warszawa dnia 25.05.2021

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01 460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 716/05/2021

z dnia: 2021/05/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2021

Marka: SKODA


Model: Octavia II 1.4 MR'09


Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2011

Nr rejestracyjny: WX 69451







ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 716/05/2021

z dnia: 2021/05/25

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbinska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2021

Marka: SKODA

Model: Octavia II 1.4 MR'09


Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2011

Nr rejestracyjny: WX 69451

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [µm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: drzwi przednie lewe; grubość powłoki lakierowej charakterystyczna dla powtórnego lakierowania wierzchniego (tzw. cieniowania).

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 716/05/2021

z dnia: 2021/05/25

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbinska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] V-2021

Marka: SKODA

Model: Octavia II 1.4 MR'09

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Octavia II 1.4 MR'09 Classic kb5 1390 ccm 90 kW B

Rok produkcji: 2011

Nr rejestracyjny: WX 69451

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2011	05	20200	20200
2010	05	18650	18650
2009	05	17150	17150
2008	05	15850	15850
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (120 mies.)			20 200 PLN

Normatywny okres eksploatacji	120 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2011/10/19
Rzeczywisty okres eksploatacji	115 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	553 PLN po korekcie: 20 753 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2011.03-2011.10

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			6,81	0,83	1 177
2	Lakier metalizowany	0,50			2,95	0,67	407
3	Radioodtwarzacz CD	1,00			3,50	0,33	240
4	Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)	0,75			0,75	0,50	77
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							1 901 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							1 901 PLN po korekcie: 22 654 PLN

Przebieg normatywny	144 500 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	201 853 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 859 PLN po korekcie: 19 795 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 989
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-1 979
Naprawa konieczna	-35,3	-6 980
KOREKTY RÓŻNE	- 9 948 PLN po korekcie:	9 847 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
----	------	---------------	-------------	----------------	------	---------------	-------------	----------------	------	---------------	-------------	----------------	------	---------------	-------------	----------------

716/05/2021

2021/05/25

Przednia	Lewe: 242 34* 7	Prawe: 242 34* 7
Tylna	Lewe: 242 46* 6	Prawe: 242 46* 6
KOREKTA ZA OGUMIENIE		97 PLN po korekcie: 9 944 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 9 900 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceńodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceńodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.



Adam Zyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

85 001508 w Biurowym Centrum Informatycznym
Certyfikat PZM nr 5531 z dnia 15.05.2014 r.

Warszawa dnia

25.05.2021

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

.....
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.